








**ЖУРНАЛ**








**ОСМОТРА СПОРТИВНОЙ**

**ПЛОЩАДКИ**








№ п/п	Дата осмотра	Наименование спортивного оборудования	Результат осмотра	ФИО проводившего осмотра (ответственного за ежедневный осмотр)	Подпись проводившего осмотра
1	28.08.2020г.	Спортивные тренажеры 4 шт	в хорошем состоянии	Зам. по АХЧ Мамеев В.В.	
2	28.08.2020г.	Туркоход ГМБ Л.В. / НВ	в хорошем состоянии	Зам. по АХЧ Мамеев В.В.	
3	28.08.2020г.	Ворота, внешние футбольные с сетью	в хорошем состоянии	Зам. по АХЧ Мамеев В.В.	
4	28.08.2020г.	Вископрессная машина, уличная антикоррозийная	в хорошем состоянии	Зам. по АХЧ Мамеев В.В.	
5	28.08.2020г.	Заградительная сетка с дверцей и замком	в хорошем состоянии	Зам. по АХЧ Мамеев В.В.	
6	28.08.2020г.	Скакалка МАФ 10.261 5шт	в хорошем состоянии	Зам. по АХЧ Мамеев В.В.	
7	28.08.2020г.	Уличное оборудование для игры	в хорошем состоянии	Зам. по АХЧ Мамеев В.В.	












№ п/п	Дата осмотра	Наименование спортивного оборудования	Результат осмотра	ФИО проводившего осмотр (ответственного за ежедневный осмотр)	Подпись проводившего осмотр
8.	02.09. 2021г.	спортивные тренажеры 4 ед.	в удовлетвор- ительном состоянии	Зам. по АЧ Мамеева З.М.	
9.	02.09. 2021г.	Беговые дорожки	в удовлетвор- ительном состоянии	Зам. по АЧ Мамеева З.М.	
10	02.09. 2021г.	Ворота спортивные толкательные в сетевой	в удовлетвор- ительном состоянии	Зам. по АЧ Мамеева З.М.	
11	02.09. 2021г.	Защитные коврики сетевые, оградочные и заграждения	защитные коврики и ограда в удовлетвор- ительном состоянии	Зам. по АЧ Мамеева З.М.	
12	02.09. 2021г.	Скамья 5 ед Урны 2 шт	В удовлетвор- ительном состоянии	Зам. по АЧ Мамеева З.М.	
13	02.09. 2021г.	Панель токовая отопления усеки	в удовлетвор- ительном состоянии	Зам. по АЧ Мамеева З.М.	
14	02.09. 2021г.	Утеплитель покрытия	Утеплитель токовых матриц в удовлетвор- ительном состоянии	Зам. по АЧ Мамеева З.М.	



№ п/п	Дата осмотра	Наименование спортивного оборудования	Результат осмотра	ФИО проводившего осмотр (ответственного за ежедневный осмотр)	Подпись проводившего осмотр
15	25.08 2022г	Тренинг-мат 4 шт	в удовлетво- рительном состоянии	Засен. И. И. Михеев- И. И.	
16	25.08 2022	Горюх и Огнезащитная пена	в удовлетво- рительном состоянии	" — "	
17	25.08 2022г	Ворот асбестовый сетки в сетке	Ворот асбестовый сетки в сетке	" — "	
18	25.08 2022	Защитная сетка сетка, урн-2шт Огнезащитная пена	в удовлетво- рительном состоянии	" — "	
19.	25.08 2022г	Угн. порошок порошок	в удовлетво- рительном состоянии	" — "	

№	Наименование инвентаря и оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Выявленный дефект	Подпись ответственных лиц
	Тренажерный комплекс «Рукоход»	03.10.2022	В удовлетворительном состоянии		Ммалева Е.М.
	Уличный тренажер «Жим вверх» с изменяемой нагрузкой	03.10.2022	В удовлетворительном состоянии		Ммалева Е.М.
	Уличный тренажер «Грицелс»	03.10.2022	В удовлетворительном состоянии		Ммалева Е.М.
	Уличный тренажер Пресс +Гиперэкстензия	03.10.2022	В удовлетворительном состоянии		Ммалева Е.М.
	Уличный тренажер Эллипсоид	03.10.2022	В удовлетворительном состоянии		Ммалева Е.М.
	Ворота футбольные (мини)	03.10.2022	Состояние не удовлетворительное	сетка порвана	Ммалева Е.М.
	Баскетбольная стойка уличная	03.10.2022	В удовлетворительном состоянии		Ммалева Е.М.
	Напольное покрытие площадки	03.10.2022	Целостность нарушена во многих местах		Ммалева Е.М.
	Скамьи МАФ 10.261 -5шт. Урны – 2 шт.	03.10.2022	Состояние удовлетворительное		Ммалева Е.М.



№	Наименование спортивного оборудования и инвентаря	Дата осмотра	Выявленные недостатки / без недостатков (исправно)	ФИО, должность лица, осуществляющего осмотр	Подпись проводившего осмотра
	1. Тренажерный комплекс «Рукоход»	10.01.2023	Состояние удовлетворительное. Исправно	заместитель директора по АХЗ	
	2. Уличный тренажер «Жим вверх» с изменяемой нагрузкой	10.01.2023	Состояние удовлетворительное. Исправно	заместитель директора по АХЗ	
	3. Уличный тренажер «Трицепс»	10.01.2023	Состояние неудовлетворительное. Не исправно	заместитель директора по АХЗ	
	4. Уличный тренажер Пресс +Гиперэкстензия	10.01.2023	Состояние удовлетворительное. Исправно	заместитель директора по АХЗ	
	5. Уличный тренажер Эллипсоид	10.01.2023	Состояние удовлетворительное. Исправно	заместитель директора по АХЗ	
	6. Ворота футбольные (мини)	10.01.2023	Состояние неудовлетворительное. Сломаны	заместитель директора по АХЗ	
	7. Баскетбольная стойка уличная	10.01.2023	Состояние удовлетворительное. Исправно	заместитель директора по АХЗ	
	8. Напольное покрытие площадки	10.01.2023	Состояние неур. целостности нарушена в некоторых местах	заместитель директора по АХЗ	
	9. Скамьи МАФ 10.261 - 5шт. Урны - 2 шт.	10.01.2023	Состояние удовлетворительное	заместитель директора по АХЗ	
	10. Заградительная сетка с дверкой и запором	10.01.2023	Состояние удовлетворительное. Сетки. Запор сломан	заместитель директора по АХЗ	